



Bericht für den Gast



Hotel Garni Anger 5

Hotel Garni Anger 5

Anschrift Anger 5
06567 Bad Frankenhausen

Kontaktdaten
Tel.: 034671 / 56990
E-Mail: info@hotel-anger5.de
Web: www.hotel-anger5.de



Prüfergebnis

Das **Hotel Garni Anger 5** wurde am 05.04.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung

barrierefrei für gehörlose Menschen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **JULI 2017 bis JUNI 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

|   |  |  |  |  | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Teilergebnisse: | | | | | |
| Parkplatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Haupt- und Seiteneingang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rampe zwischen Parkplatz und Seiteneingang | ✓ | - | - | - | max. Längsneigung von 8 % |
| Eingang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rezeption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zimmer 110 mit Sanitärraum (1. Etage) | ✓ | ✓ | - | - | Bewegungsflächen teilweise kleiner als 150 cm x 150 cm |
| Zimmer 1 mit Sanitärraum (Erdgeschoss) | ✓ | - | - | - | Bewegungsflächen teilweise unter 120 cm x 120 cm |
| Frühstücksraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung | ✓ | ✓ | - | - | Bewegungsflächen teilweise kleiner als 150 cm x 150 cm |

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 20 m).
- Der Weg vom Parkplatz führt über eine 14 m lange Rampe mit 8 % Längsneigung zum Seiteneingang. Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Haupt- und Seiteneingang sind schwellen- und stufenlos erreichbar.
- Die Rezeption ist 89 cm bis 110 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit.
- Außenwege haben eine Mindestbreite von 150 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Frühstücksraum, öffentliches WC für Menschen mit Behinderung sowie Zimmer 1 befinden sich im Erdgeschoss. Zimmer 110 ist über Aufzug in der 1. Etage erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 130 cm x 140 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm. Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 90 cm bis 106 cm).
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 110 mit Sanitärraum (1. Etage, Doppelbettzimmer) es gibt weitere sieben Zimmer die laut Betreiber für Gäste mit Rollstuhl geeignet sind, diese wurden jedoch nicht erhoben

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm, links neben dem Bett 136 cm x 162 cm, rechts 150 cm x 162 cm.



- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 115 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind:
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
 - links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm groß.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 1 mit Sanitärraum (Erdgeschoss, Doppelbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 120 cm x 120 cm, links neben dem Bett 70 cm x 175 cm, rechts 150 cm x 175 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 70 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind:
 - vor dem WC/Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
 - links/rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm groß.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 150 cm x 150 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen vor dem WC 260 cm x 130 cm und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das WC ist von beiden Seiten anfahrbar (mind. 90 cm x 70 cm).
- Beidseitig vom WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung sowie barrierefrei für gehörlose Menschen**“

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt eine induktive Höranlage.
- Das Zimmer 1 befindet sich im Erdgeschoss, das Zimmer 110 ist über den Aufzug erreichbar.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Es gibt im Frühstücksraum Tische mit heller und blendfreier Umgebung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören sowie Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen. Die elektroakustische Beschallung ist abschaltbar.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.

Zimmer 1 (Erdgeschoss).

- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm im Zimmer 1 und im Sanitärraum.
- Es steht ein Faxgerät zur Kommunikation mit dem Servicepersonal zur Verfügung.
- In den beiden erhobenen Zimmern sind ein Fernseher mit Videotext und mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Haupt- und Seiteneingang sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Beschilderungen sind teilweise taktil erfassbar (Relief- oder Prismenschrift).
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar.
- Zimmer 110 ist über Aufzug oder Treppe erreichbar. Die Treppe hat 34 kontrastlose Stufen mit geraden Läufen und einem einseitigen Handlauf. Die Handläufe am Anfang und am Ende der Treppenläufe werden nicht weitergeführt.
- Es gibt keine taktilen Informationen zum Stockwerk und keinen taktilen oder visuellen Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und den Treppenauf- und -abgängen.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.